

PROVOZNÍ ŘÁD

ČERPACÍ STANICE KANALIZACE

Pokyny pro spouštění a provoz

1. Připojení ke zdroji el. energie musí provádět pracovník znalý s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací min §6dle vyhlášky 50 ČÚBP .

2. Je povinností obsluhy dodržovat všechny obecně platné předpisy z hlediska bezpečnosti a hygieny práce.

3. Na kvalitě odváděných odpadních vod přímo závisí životnost technologie čerpací jímky.

Dle zákona 254/2001 (vodní zákon) a 274/2001 (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) je zakázáno vypouštět do kanalizace látky které nejsou odpadními vodami a proto odpadní vody vypouštěné do čerpacích šachet nesmějí obsahovat:

- hrubé nečistoty – např.: štěrky, písek, střepy, popel, kosti
- kovové předměty – např.: žiletky, mince, hřebíky, vlásenky
- pružné materiály – např.: hadry, textil, punčochy, hygienické potřeby, pleny, střeva
- ostatní předměty – např.: zubní kartáčky, tuby, plastové WC košíčky
- rozpouštědla – např.: ředidla
- ropné látky – oleje, nafta
- žíraviny – louhy, kyseliny
- jedovaté, výbušné a hořlavé látky – např.: benzin
- živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství

Tento nepatřičný odpad má velký vliv na poruchovost a životnost technologie čerpací stanice. Při poruše zařízení z výše uvedených příčin nebude brán zřetel na bezplatnou reklamaci a oprava bude fakturována uživateli šachty.

4. Instalace čerpadla se provádí vždy do čisté čerpací jímky.

Ovládací panel rozvaděče

